


富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力


公司動態

富華創新





📍 太原總部
📷 盧昀駿(董事長室)

- 1 7/17 花了一個下午的時間，透過大家的幫忙，在之前舊的董事長室排成了一個新的辦公空間。
- 2 7/18 董事長室成員陳俊榮跟盧昀駿參與瞭解富華建設企劃。畫面中正在討論接待中心二樓入口要使用什麼樣的意象吸引客戶的目光，讓客戶在進入實品屋之前有回家的感覺。






📍 心之所向社區
📷 吳家羚(客服部)

- 1 2 3 7/15 完成「心之所向」社區見證及交接作業。



📍 總太2020社區
📷 黃敏瑄(社服部)

- 1 2 3 7/16 住戶報修陽台紗窗破損，社服部進行更換作業，部門人員於現場精準裁切並牢固安裝新紗網，展現專業細心的服務精神，提升住戶居住舒適度。同時針對住戶反映的臥室木地板缺角問題一併進行現場勘查。



📍 太原總部
📷 劉宇倫(財務部)




- 1 7/17 財務人，財務命，財務魂，今日事今日畢～財務長持續加班處理各項帳務工作，辛苦了！
- 2 7/17 每天與心之所向1000多戶房屋稅補貼傳票相伴的日子，快結束了，加油。
- 3 7/17 總部辦公室各部門空間重新規劃，開始大搬家，迎接新隔局、新氣象。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態


總太營造



📍 太原總部
📷 張雅宣 (財務部)

- 1 7/15 下午完成憑證黏貼於傳票背面。
- 2 7/15 下午依序整理傳票順序。
- 3 7/15 下午將傳票彙整成冊，方便後續查閱與歸檔。


富華建設



📍 總太天匯
📷 蔡裕碩 (業務部)

- 1 2 3 7/14 拜訪中歡企業 (廠商)，進行新案太原101簡報說明。

陞霖建設



📍 之序會館
📷 張曉齡 (客服部)

- 1 7/11 之序新購戶完成了合約內容解說並順利簽署完成。



📍 之序會館
📷 王雅怡 (財務部)

- 2 7/11 睽違已久的點鈔機聲音，順利完成與之序客戶簽約。

📍 之序會館
📷 劉思旻 (業務部)

- 3 7/15 聯繫客戶，說明現場活動方案，邀約回籠參觀。

日太資產



📍 忠孝商場
📷 張冠中

- 1 7/16 店A承租戶:夾力士親子樂園-台中旗艦店空間很大，店員服務很親切，商品的位置都擺的很甜，友善新手。
- 2 7/16 店A承租戶:夾力士親子樂園-台中旗艦店眾多商品提供選擇，Google評五星+照片或臉書打卡、IG粉絲、加入Line官方帳號即可免費玩3次。
- 3 7/16 店A承租戶:夾力士親子樂園-台中旗艦店眾多集點商品等著你來挑戰!

大舜廣告



📍 圓觀
📷 黃中信



- 1 6/17 協助富華創新股東常會現場佈置。
- 2 3 7/8 協助富華創新7月份月會活動現場佈置。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 之序



📍 之序建案工地
📷 張友倫

1 7/14 今日進行10F玄關門嵌縫作業，畫面中可見用嵌縫器灌注填實門框內縫隙，施作完會收邊，以利後續工程進行。

📍 之序建案工地
📷 李煌吉

2 7/14 今日進行2F室內泥作吊線放樣作業，畫面中可見使用儀器進行量測，量測完成會使用水線標註固定泥作的厚度，以利後續打底作業。

3 7/14 今日進行1F店舖金屬門框膨脹螺絲安裝作業，畫面中可見使用電焊機具進行焊接鐵件，為後續立金屬框的前置作業。

總太營造 | 敘Dos



📍 敘DOS建案工地
📷 蔡宗璋

1 7/16 本週工務會議-經由每周工務會議，進行各項事務進度回報，同時提升各同事間之橫向資訊溝通。

📍 敘DOS建案工地
📷 劉昆祐

2 3 7/16 請採單數量計算及撰寫-於發包前確實計算現場所需數量，並製作對位表，以利日後計價及現場狀況掌控。

總太營造 | 心之所向



📍 總太營造185工務所
📷 黃佳煌

1 7/14 心之所向人員分享及討論社區修繕注意事項。

2 7/14 後續工案之工法規劃簡報製作與分組討論。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 廊子國中



📍 廊子國中
📷 許惟翔

1 2 3 7/14 本案景觀設計為磨石子座椅，現存施做磨石子的師父已少之又少，可稱為匠師；照片呈現學校工程以學生使用安全性為首要，故由磨石子匠師手工將座椅直角研磨成圓角。



總太營造 | 東光好室



📍 東光好室工地
📷 張世雄

1 7/10 東光好室1F牆筋查驗，鋼筋水平間距與配筋圖說是否符合圖說規定。
2 7/14 東光好室機電材料進場查驗，材料金屬接線盒與設計圖說規定格是否相符。
3 7/14 專任工程人員督導，澆置後結構完成面有蜂窩現象，加強施工人員對外膜震動器施工頻率，並請協力廠商現場了解狀況及原因，作為後續品質改善的依據。

總太營造 | 松竹好室



📍 松竹好室
📷 張世雄


1 7/11 專任工程人員現場督導，2F牆身窗戶開口邊緣處，鋼筋綁紮與開口邊緣間距過大，已於現場立即改善。
2 7/12 電線材料現場查驗，查驗電線材料符合設計圖說規定。
3 7/12 PVC材料現場查驗，查驗PVC材料符合設計圖說規定。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 春社安居B




📍 春社安居B工地
📷 張振浩

1 7/16 今日上午進行工區地界及抽水井位置放樣，畫面中菱鏡架設人員正在水平校正中。

📍 春社安居B工地
📷 林軒毅

2 7/16 今日上午進行工區地界及抽水井位置放樣，畫面中正將開挖點位放樣定位。

總太營造 | 永富好室



📍 永富好室工務所
📷 藍幸酉

1 7/11 工務所弱電配線施作，照片中可見施工廠商鋪設壓條保護，確保線材不易損壞。

📍 永富好室工務所
📷 賴建豪

2 7/16 洗車台施作範圍放樣，照片中可見用噴漆噴出牆線轉角處，以確保廠商施作無誤。

3 7/16 洗車台施作範圍放樣，照片中可見用墨斗彈出洗車台牆線，以確保廠商組模施作無誤。